

| 車両情報        |             |             |      |                         |
|-------------|-------------|-------------|------|-------------------------|
| 車名          | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                    |
| いすゞ         | 平成24年5月     | SKG-FRR90T2 | 冷凍バン | FRR90-7036220           |
| 走行          | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                   |
| 1,257,139km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エア－  | 長：mm 幅：mm<br>高：mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |       | キャビン   |    |        |
|-------|----|----|----------|----|-------|--------|----|--------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態    | 点検項目   | 結果 | 状態     |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |       | シート    | ○  | 破れ、へたり |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |       | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン   |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |       | ウィンカー  | ◎  |        |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |       | ワイパー   | ◎  |        |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |       | ミラー    | ◎  |        |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ○  | 作動しない |        |    |        |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |       |        |    |        |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |       |        |    |        |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  |       |        |    |        |
| 冷却水吹返 | △  | 有  | 電格ミラー    | ◎  |       |        |    |        |
|       |    |    | ETC      | ／  |       |        |    |        |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |       |        |    |        |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |       |        |    |        |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態    |        |    |        |
| ギア鳴き  | ◎  |    |          |    |       |        |    |        |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |       |        |    |        |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |       |        |    |        |
| 異音    | ◎  |    |          |    |       |        |    |        |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |       |        |    |        |
| リターダ  | ／  |    |          |    |       |        |    |        |

| 点検項目  | 結果 | 状態        |
|-------|----|-----------|
| 燃料タンク | ◎  | スチール 200L |

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

特記事項

記録簿 無 ○

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |             |             |             |             |
| ○     | ○ |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —     | — |   |   | —           | —           |             |             |
| ○     | ○ | ○ | ○ | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —     | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア   |   |   |   | —           | —           | —           | —           |
|       |   |   |   | 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

| 上物仕様   |       |                        |         |
|--------|-------|------------------------|---------|
| 上物名    | メーカー  | 型式「製造番号」               | 年式      |
| 冷凍バン   | アルナ工機 |                        |         |
| 【備考】   |       |                        |         |
| 冷凍機／直結 | 東ブレ   | MJ42LOC-T<br>「HC12036」 | 平成24年5月 |
| 【備考】   |       |                        |         |
| 格納ゲート  |       |                        |         |
| 【備考】   |       |                        |         |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 不可) |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|