日付：R07. 04/25

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P1136041

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年1月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-501365

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
907,554km	394PS/290KW	A/T　イノマット	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	△	ガラス破損欠品
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	衝突軽減ブレーキランプ点灯
オーディオ	○	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	△	ミラーステー外れ
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	△	HID 左側破損
ウィンカー	△	左側フロント破損
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	No.7Z9A0628	(不明)

【備考】

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂

特記事項 キャブ左側フロント事故車

記録簿　有（）

タイヤ残量

単位：mm

	1	15	
	15	15	
15	13	13	13
4	5	5	4
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ