日付：R07. 06/20

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P0533040

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成 8年8月	KC-FV511JXD	ダンプ	FV511JX-500011

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,317,432km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：5,134 mm 幅：2,175 mm 高：540 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	振動有
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、オイルパンにじみ リヤＰＴＯ上部オイル漏れ大
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	△	腐食 テールパイプ折れ
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	スイッチ不良 温度32度から下がらない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	○	オート不良、キィー音
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	音出ない
バックカメラ	／	
電格ミラー	△	不動
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴、擦れ、汚れ D席ヘッドレスト欠品
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	△	Ｆデフシールにじみ
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-73 「96B04S006Y」	平成 8年4月(不明)

【備考】

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









特記事項　シフト遊び大
キャブチル漏れ大（ダラダラシリンダーから漏れます）キャブ開閉禁止！

記録簿　（）

タイヤ残量

単位：mm

12	12		
—	—		
4	4	14	13
4	4	2	6
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	車内キズ	車内へこみ	車内穴あき	床汚れ