日付：R07. 05/17

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P0533055

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年5月	2PG-FR1AHG	冷蔵冷凍車	FR1AH-102771

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
139,840km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,500 mm 幅：2,300 mm 高：2,300 mm 門高：2,200 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	△	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	
マフラー	◎	
ターボ	△	オイルにじみ
冷却水吹返	△	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	
ギア抜け	△	
クラッチ	△	
異音	△	
オイル漏れ	△	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	
スターター	◎	
オルタネーター	△	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	△	破損
坂道発進装置	△	作動しない
異常ランプ	△	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	△	破損
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 へたり 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ 左破損

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	△	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	△	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジン始動しない為各部未点検
左キャブマウント割れ、キャブチルトロック外れない

記録簿　有 ()

タイヤ残量

単位：mm

6	5		
—	—		
8	8	7	7
8	8	8	8
スペア		13	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		295/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V016E83-04」	
【備考】ラッシング二段、庫内灯5、エアリ			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	サーモキング	TU1200	
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ