日付：R06. 04/29

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P0733065

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年8月	LKG-CYJ77A	アルミウィング	CYJ77A-7000040

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,426,530km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,600　mm 幅：2,400　mm 高：2,560　mm 門高：2,490　mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サプライポンプ ベアリングケースにじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	車間警報システム故障。
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 鉄板床に木固定。

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	鏡面劣化 ミラーワイパー、ヒーター付き。

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	カバー剥離。
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 にじみ。
デフロック	◎	

特記事項 ※運転席側ドア、外側から開かない。

記録簿　()

◤ タイヤ残量

単位：mm

	9	8	
	9	9	
5	8	6	7
5	6	5	5
スペア		10	—

◤ タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　　備考：スペアのみスタッドレスタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8DL357」	平成22年
【備考】ラッシング2段、庫内灯6個、引出し床フック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ