日付：R07. 05/09

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P0535058

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成14年8月	KG-NHR69CV	冷凍バン	NHR69C-7410366

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
274,441km	110PS/81KW	M/T　5速	バキューム	長：2,600 mm 幅：1,500 mm 高：1,300 mm 門高：1,300 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	○	動き悪い
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良
バックカメラ	○	不鮮明
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 プラスチックすのこ敷き

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ		(不明)
【備考】庫内灯１つ　水抜き穴2箇所			
冷凍機／直結	東プレ	MJ11LOC-A	(不明)
【備考】-20℃設定			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項

記録簿　()

タイヤ残量

単位：mm

	6	6	
	—	—	
5	5	5	5
—	—	—	—
スペア	6	5	

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：Fタイヤ175R14 Rタイヤ145R13