

ボディチェックシート



管理番号		部品名	
B0137006		エンジンA y	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
三菱ふそう	大	平成25年 2月	QKG-FU54VZ
キャブ形状	キャブ幅		
目視点検（始動中含む）			
エンジン番号 ★印は保証対象外	エンジンリターダー	シリンダーヘッドカバー	シリンダーヘッド
6R10-018208		良好	良好 水圧、面点検済み
ヘッドガスケット	シリンダーブロック	オイルパン	タイミングカバー
良好 新品交換済み	良好	良好	良好
INマニホールド	EXマニホールド	ファン	ファンブリー
良好	良好	良好	良好
★ウォーターポンプ	クランクブリー	インジェクションポンプ等	ポンプ種類
良好	良好	良好 リビルト品交換済み	
★ターボチャージャー	ワイヤーハーネス&コネクタ	オイルスラッジ	オイル漏れ
良好	良好	良好	良好
水漏れ	ディストリビューター&コネクタ	点火タイミング	ガス供給装置（LPG、CNG）
良好		良好	
セミO/H			
未実施			
始動検査			
始動方法			
現車			
かかり具合	異音	排気の状態	油圧
良好	良好	良好	良好
インジェクター（ノズル）	バルブクリアラン	ブローバイガス	コンブッション
良好 リビルト品交換済み	良好	良好	良好
噴射時期	★サーモスタット		
良好	良好		