

ボディチェックシート



| 管理番号          |                  | 部品名               |             |
|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| C0335009      |                  | セミオートマチックミッションA y |             |
| 部品詳細          |                  |                   |             |
| 車両メーカー        | サイズ              | 初年度登録             | 型式          |
| いすゞ           | 中                | 平成26年 6月          | TKG-FRR90S2 |
| キャブ形状         | キャブ幅             |                   |             |
|               |                  |                   |             |
| 目視点検          |                  |                   |             |
| ミッション名        | ミッションの形状         | 実車走行テスト           |             |
| オートマ          | 筒型               |                   |             |
| 目視点検（外観）      |                  |                   |             |
| ミッションケース      | ハウジング（リテーナ）      | ★オイルシール           | スイッチ        |
| 良好            | 良好               | 良好                | 良好          |
| レバー           | メインドライブシャフト（先端部） | リリース関係            | オイル漏れ       |
| 良好            | 良好               | 良好                | 良好          |
| ワイヤーハーネス&コネクタ | ★トルクコンバーター       | セミO/H             |             |
| 良好            | 良好               | 未実施               |             |
| 目視点検（内部点検）    |                  |                   |             |
| メインドライブシャフト   | スプライン部           | ベアリング             | シンクロナイゼリング  |
| 良好            | 良好               | 良好                | 良好          |
| シフトフォーク       | スリーブ             | レール               | 各ギア         |
| 良好            | 良好               | 良好                | 良好          |
| 実車走行点検        |                  |                   |             |
| ギヤ鳴り（変速時）     | シフト抜け            | 異音                | タイムラグ       |
| 未確認           | 未確認              | 未確認               | 未確認         |