

ボディチェックシート



管理番号		部品名	
C0337002		セミオートマチックミッションA y	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
いすゞ	中	令和 5年 9月	2RG-FRR90T2
キャブ形状	キャブ幅		
目視点検			
ミッション名	ミッションの形状	実車走行テスト	
スムーサー	筒型	未実施	
目視点検（外観）			
ミッションケース	ハウジング（リテーナ）	★オイルシール	スイッチ
良好	良好	良好	良好
レバー	メインドライブシャフト（先端部）	リリース関係	オイル漏れ
良好	良好	良好	良好
ワイヤーハーネス&コネクタ	★トルクコンバーター	セミO/H	
良好	良好	未実施	
目視点検（内部点検）			
メインドライブシャフト	スプライン部	ベアリング	シンクロナイゼリング
良好	良好	良好	良好
シフトフォーク	スリーブ	レール	各ギア
良好	良好	良好	良好
実車走行点検			
ギヤ鳴り（変速時）	シフト抜け	異音	タイムラグ
未確認	未確認	未確認	未確認