

ボディチェックシート



管理番号		部品名	
B0137047		エンジンA y	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
いすゞ	増トン	平成28年 7月	LPG-FTR90T2
キャブ形状	キャブ幅		
目視点検（始動中含む）			
エンジン番号 ★印は保証対象外	エンジンリターダー	シリンダーヘッドカバー	シリンダーヘッド
4HK1-515227		良好	良好
ヘッドガスケット	シリンダーブロック	オイルパン	タイミングカバー
良好	良好	良好	良好
INマニホールド	EXマニホールド	ファン	ファンブリー
良好	良好	良好	良好
★ウォーターポンプ	クランクブリー	インジェクションポンプ等	ポンプ種類
未確認	良好	良好	コモレーン 1
★ターボチャージャー	ワイヤーハーネス&コネクタ	オイルスラッジ	オイル漏れ
要整備交換	良好	良好	良好
水漏れ	ディストリビューター&コネクタ	点火タイミング	ガス供給装置（LPG、CNG）
良好	良好		
セミO/H			
未実施			
始動検査			
始動方法			
現車			
かかり具合	異音	排気の状態	油圧
良好	良好	良好	良好
インジェクター（ノズル）	バルブクリアラン	フローバイガス	コンブッション
良好	良好	良好	良好
噴射時期	★サーモスタット		
良好	良好		