日付：R06. 10/12

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P0533036

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成17年12月	PJ-CYL51V6	冷凍バン	CYL51V6-7000616

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
935,140km	370PS/272KW	M/T　7速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイルフィルター
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	穴あき
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	○	解除しない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	ノイズ入る。
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	△	左不灯 左水侵入。
ウィンカー	○	前：右不灯 テールランプ仮付け
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	アクスルデフロック

特記事項 リアバンパー欠品、左右サイドガード無し、ジョロダー入れ、

記録簿　()

タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	—	—	
2	3	2	2
3	3	2	3
スペア	9	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ