

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成11年8月	KC-CVR80H2改	その他	CVR80H2-3000034
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
341,250km		M/T 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○ 擦れ	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ ハロゲン	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	／		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	○ 白煙		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	／		バックカメラ	○ 白黒、不鮮明				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
ミッション			ETC	◎ 標準		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	○ ケース					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項





記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
12	13	13	12	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				11R22.5 14PR	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
検診車	イズミ車体製作所		
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----