

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年9月	2PG-CYZ77CM	ダンプ・ミキサー	CYZ77CM-7000003
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
594,385km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 6,500 mm 幅: 2,200 mm 高: 1,100 mm 門高: 1,100 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		点検不可	エアコン		点検不可	シート	○	汚れ
オイル混入		点検不可	スターター		点検不可	ヘッドライト	◎	HID、左割れ
オイル漏れ		点検不可	オルタネーター		点検不可	ウィンカー	△	前:右不灯、左不灯、 左割れ 後:右不灯、左不灯
水混入		点検不可	P/W(運転席)	◎		ワイパー	△	事故破損
水漏れ		点検不可	P/W(助手席)	△	事故破損	ミラー	△	左側事故破損
燃料漏れ		点検不可	坂道発進装置		点検不可	走行関係		
排気		点検不可	異常ランプ		点検不可	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ		点検不可	リーフサス	◎	
ターボ			バックカメラ		点検不可	エアサス	/	
冷却水吹返		点検不可	電格ミラー		点検不可	パワステ		点検不可
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き		点検不可	床材質	/	ステンレス	デフ		
ギア抜け		点検不可				点検項目	結果	状態
クラッチ		点検不可				異音		点検不可
異音		点検不可				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック		点検不可
リターダ		点検不可						

特記事項 事故でキャブ破損  
エンジン始動不可





記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	1			—	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
7	7	6	6	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
2	2	3	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	2	—		スベア	11R22.5 14PR		—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	新明和工業	DR12-02FC 「8088999Z」	平成29年8月
【備考】 深箱ダンプ R後板密閉ゴム付き 天蓋付き(幌) 左側コボレンモーター無し ステンレス製ボディ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	小	



外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【外装】

【ボデー内】